
Zaplecze sali 304
+20°C 1414 W
Korytarz 306
+20°C 2905 W
Korytarz 311
+20°C 1867 W
Zaplecze sali 310
+20°C 1509 W
Łazienka z oknem 219
+24°C 752 W
Kuchnia 218
+20°C 603 W
Pokój 217
+20°C 1479 W
Zaplecze sali 222
+20°C 1246 W
Sala lekcyjna 223
+20°C 2826 W
WC 215
+20°C 1720 W
WC 212
+20°C 680 W
WC 211
+20°C 1031 W
Sala lekcyjna 204
+20°C 1725 W
Korytarz 205
+20°C 3120 W
Korytarz 206
+20°C 2014 W
Korytarz 216
+20°C 4.189 W
Sala lekcyjna 209
+20°C 1878 W
WC 126
+20°C 366 W
Biblioteka 125
+20°C 676 W
Biblioteka 124
+20°C 1195 W
Czytelnia 129
+20°C 2448 W
Izba Pradziadów 130
+20°C 4.177 W
Kuchnia 117
+20°C 2182 W
Korytarz 116
+20°C 894 W
WC 113
+20°C 1320 W
WC 112
+20°C 1052 W
Sala lekcyjna 108
+20°C 2018 W
Korytarz 109
+20°C 3939 W
Korytarz 125
+20°C 1819 W
Korytarz 118
+20°C 3336 W
Szatnia 119
+20°C 3138 W
Korytarz 122
+20°C 3124 W
Korytarz 110
+20°C 4224 W
Sala lekcyjna 111
+20°C 2085 W
Magazyn 004
+5°C 0 W
Kotłownia 008
+5°C 0 W
PIWNICA
PARTER
I PIĘTRO
II PIĘTRO
Układ arkuszy
Rys. nr 6
Rys. nr 7
Rys. nr 8
Rys. nr 9
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 13 wraz z wymianą źródła ciepła.
Nazwa opracowania:
Instalacja centralnego ogrzewania
Nazwa rysunku:
Rozwinięcie instalacji co
1 : 100
6
Imię i nazwisko projektanta:
mgr inż. Zbigniew Cebula
Uprawnienia budowlane
32/95/WE
Data:
sierpień 2009
Podpis: