

P1 STROP PODDASZA

płyta OSB	1,8
wełna mineralna/legary podłogowe	20
strop istniejący	30
	[cm]

P1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk mineralny na siatce (podwójna 2m po terenu)	1,5
styropian EPS 100	14
ściana istniejąca	50–56
	[cm]

S2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

folia budowlana zabezpieczająca styropian (poniżej poziomu gruntu)	0,5
styropian twardy na głębokość 100cm poniżej gruntu	10
izolacja – Abizol S (bezrozpuszczalnikowy)	0,5
ściana istniejąca	56–62
	[cm]

Inwestor:
Powiat Łęczycki, pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

Zadanie:
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Adres obiektu budowlanego:
Budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, ul. Czorkowskie Przedmieście 2

Nazwa rysunku:
Projekt architektoniczno -budowlany
Przekrój B-B BUDYNEK GŁÓWNY

Skala: 1:50

Numer rysunku: 9

Imię i nazwisko projektanta: | *Specjalność i numer uprawnień:* | *Data:* | *Podpis:*

mgr inż. arch. w spec. arch. b.o. Mikołaj RUDENKO — upr. nr 169/99/WŁ, ŁO 0607 — grudzień 2015

mgr inż. arch. Anita Andrysiewicz
mgr inż. arch. Barbara Kiliś

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Piotr JASZCZAK — upr. nr 86/01/WŁ, ŁO 0246